



ESCOPO DE CALIBRAÇÃO RASTREAVEL

ESCOPO PARA CALIBRAÇÃO - RASTREAVEL	
GRUPO DE SERVIÇO: TEMPERATURA E UMIDADE	
INSTRUMENTO	FAIXA
ESTUFA À GRAVIDADE	-40°C até 500°C
ESTUFA DE CIRCULAÇÃO FORÇADA	40°C até 500°C
HIGRÓGRAFO	>30% UR até 80% UR
HIGRÔMETRO	>30% UR até 80% UR
CONTROLADOR DE TEMPERATURA (PIRÔMETRO)	-200°C a 2300°C
PIRÔMETRO INFRAVERMELHO	Ambiente até 1550°C
PIRÔMETRO ÓPTICO	Ambiente até 1550°C
REGISTRADOR DE TEMPERATURA	-200°C a 2300°C
SIMULADOR DE TEMPERATURA (CALIBRADOR)	-200°C a 2300°C
TERMOHIGRÓGRAFO	> 10°C até 70°C >30% UR até 80% UR
TERMOHIGRÔMETRO	> 10°C até 70°C >30% UR até 80% UR
TERMÔMETRO ANALÓGICO/DIGITAL COM SENSOR	-40°C até 1100°C
TERMÔMETRO BIMETÁLICO	-40°C até 700°C
TERMÔMETRO DE LÍQUIDO EM VIDRO	-40°C até 400°C
TERMOPAR	-40°C até 1100°C
TERMÔMETRO DE RESISTÊNCIA	-40°C até 1100°C
TERMOSTATO	-40°C até 1100°C